



Cylindres de remplacement

N'oubliez pas de vérifier régulièrement vos cylindres!

Merci d'avoir acheté un humidificateur NORTEC. Il y a plus de 40 ans, nous avons compris la nécessité de concevoir un humidificateur qui mettrait fin à un entretien coûteux en argent et en temps des autres humidificateurs de vapeur. Le principal problème à surmonter était la suppression des minéraux laissés par l'eau en ébullition. Il fallait donc un humidificateur pour produire une vapeur propre, permettre un fonctionnement efficace à long terme et étant facile d'entretien.

L'humidificateur de vapeur à électrodes de NORTEC muni d'un cylindre jetable satisfait à tous les critères décrits précédemment.

Lorsqu'une vapeur propre est produite, les minéraux présents dans l'eau demeurent dans le cylindre qui génère la vapeur et sont régulièrement retirés au moyen d'un système automatique de drainage afin d'optimiser la vie de celui-ci. Le système de contrôle breveté de NORTEC, qui s'adapte de lui-même en mesurant la conductivité de l'eau, est conçu pour permettre d'avoir une pleine capacité de vapeur jusqu'à la fin du cycle de vie du cylindre après quoi, celui-ci peut alors être facilement remplacé par un nouveau.

Alors qu'il faut démonter complètement les autres humidificateurs pour les nettoyer et qu'ils nécessitent l'utilisation d'acides dangereux pour enlever les minéraux, le cylindre de votre humidificateur NORTEC peut être facilement enlevé et remplacé. Le cylindre étant produit de plastique inerte, il retient seulement les minéraux, ce qui facilite la disposition de celui-ci.

La facilité de nettoyage et de remplacement des cylindres sont les principales caractéristiques qui aident à réduire les coûts d'entretien pour le consommateur. La facilité de nettoyage assure un rendement optimal de l'humidificateur et minimise le temps nécessaire à l'entretien.

REPRÉSENTANT AUTORISÉ



- Faible coût
- Propreté
- Entretien facile

Formulaire de commande de cylindres de remplacement

Nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopier :

N° du cylindre	N° de la pièce	Caractéristiques de l'humidificateur	Prix unitaire	Quantité	Total
104	1519704	005/010 lbs/hr 380 - 600 V 1 ph	204,00 \$		
201	1519001	005/010 lbs/hr 110-240v 1ph	204,00 \$		
202	1519002	005/010 lbs/hr 110-277v 1 ph	204,00 \$		
203	1519003	005/010 lbs/hr 347-380V 1 ph	204,00 \$		
204	1519004	005/010 lbs/hr 440-600v 1 ph	204,00 \$		
301/321	1519020	020 lbs/hr 208-277v 1 ph	239,00 \$		
303	1519023	020 lbs/hr 208 - 240 V 3ph	239,00 \$		
305	1519025	020 lbs/hr 347 - 380 v 1ph	239,00 \$		
309	1519029	020 lbs/hr 440 - 600 V 1 ph	239,00 \$		
311	1519031	020 lbs/hr 440 - 600 V 3ph	239,00 \$		
403/421	1519040	030 lbs/hr 208 - 240V 3ph	293,00 \$		
411	1519051	030 lbs/hr 440 - 600 V 3ph	293,00 \$		
601/621	1519080	50/75/100/150/200 lbs/hr 208 - 240V 3ph	363,00 \$		
605	1519085	100/200 lbs/hr 440 - 480V 3ph	363,00 \$		

Les prix mentionnés précédemment ne sont que des suggestions pour des cylindres de remplacement courants et peuvent varier selon votre localité. Ils sont sujets à modifications sans préavis et le transport n'est pas compris.

Les cylindres de remplacement peuvent être commandés directement de votre représentant local ou transmettre votre commande à Nortec. Un de nos représentants communiquera avec vous.

Chaque cylindre de remplacement est accompagné d'un nouveau joint annulaire. Vous le trouverez dans le présent formulaire.

Tous les cylindres de Nortec fabriqués sont approuvés UL.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de cylindre non fabriqué par Nortec annulera l'approbation UL de l'humidificateur et la garantie.

Merci d'avoir choisi les humidificateurs Nortec.

ÉTATS-UNIS 2700 90th Street, Sturtevant, WI 53177
835 Commerce Park Drive, Ogdensburg, NY 13669

Canada 2740 Fenton Road, Ottawa (Ontario) K1T 3T7

Tél. 1 866 NORTEC1 **Télec.** (613) 822-7964 **Courriel** nortec@humidity.com


humidity.com